

5.5 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO



Fot. 1 Elewacja północna – narożnik północno – wschodni



Fot. 2 Elewacja wschodnia



Fot. 3 Elewacja wschodnia – drzwi wejściowe do byłej restauracji



Fot. 4 Elewacja od podwórza – południowa



Fot. 5 Podwórze – dobudowana od podwórza parterowa część budynku



Fot. 6 Elewacja od podwórza – skrzydło zachodnie budynku



Fot. 7 – Schody zewnętrzne w podcieniach




Fot. 8 - Piwnice



Fot. 9 – Piwnice – stan zachowania stropów



Fot. 10 – Piwnice



Fot. 11 Parter – sala restauracyjna



Fot. 12 Parter – istniejące pomieszczenie po restauracji



Fot. 13 Parter – pomieszczenie kuchenne po restauracji



Fot. 14 Parter – istniejąca klatka schodowa



Fot. 15,16 Parter – schody techniczne na zapleczu dawnej kuchni restauracji



Fot. 17 I Piętro – istniejące pomieszczenie po restauracji



Fot. 18 I Piętro – istniejące pomieszczenie po restauracji



Fot. 19 II Piętro – istniejące pomieszczenia biurowe



Fot. 20 II Piętro – istniejące pomieszczenia biurowe



Fot. 21,22 II Piętro – istniejące pomieszczenia biurowe

